

Após a instalação da impressora zebra na máquina, realize as configurações abaixo:

• Abra o **Dispositivos e Impressoras**, você poderá localiza-lo também dentro de **Painel de Controle**.

Selecione a impressora instalada e com o botão direito clique em: **PREFERENCIAS DE IMPRESSÃO**





Após isso, irá abrir a tela abaixo:

• Preferências de Impressões de ZDesigner

Na aba **OPÇÕES**, no tamanho da impressão, mantenha os padrões da imagem:

- Largura: 5.00
 Altura: 3.00
- ➢ Esquerdo: 0,10
- Direita: 0,10

Memória na i Fontes do Definições Im Opções Con Definições — Núm. de	mpressora comando iportar/Exporta figuração avan	Tìr r çada	oos de letra d Comandos Ferramenta Composição	lo Código de s Personaliza as de cores	ados About
Fontes do Definições Im Opções Con Definições	comando portar/Exporta figuração avan	r çada	Comandos Ferramenta Composição	s Personaliza as de cores	ados About
Definições Im Opções Con Definições	iportar/Exporta figuração avan	r çada	Ferramenta Composição	as de cores	About
Opções Con Definições — Núm. de	figuração avan	çada	Composição	de cores	
Definições — Núm. de				ac cores	Estoques
Núm. de					
	e Cópias:	8			
Velocid	ade:	5	~ cm	u/s	
т		-			
Temper	atura:	7	~		
Stocks:		User defi	ined		\sim
Formato do Pap	el				
⊙ cm			vertical		
Omm	5	ABCD	Ohorizonta	al	
	oada 🛄	2045276	rodar 18	D°	
Tamanho					
Laroura	5 00		7		
Alt	0.00				
Allura.	3,00				
Area de impress	ão impossível				
Esquere	lo: <mark>0,10</mark>		Superior:	0,00	
Direita:	0,10		Inferior:	0.00	
			_		



O segundo passo será clicar em: Configurações Avançadas

Ajuste a posição e siga como mostra a imagem abaixo: ➤ Altura do Escopo/Marca: 0,30

÷	Preferências	de impressão	de ZDesigner	GC420T	(EPL) (Copiar 1)	\times
---	--------------	--------------	--------------	--------	------------------	----------

Momór			Tinon de la	tra da Cádiga d	o Porros		
Fontes do comando			Compandos Remensionados				
Definiçãos Importar/Eventar			Comandos Personalizados				
Definições importar/Exportar		ada	Ferramentas		Ectoquian		
Opções Conliguração avalição			Composição de cores		Estoques		
Definições	s do suporte						
C	 Térmico direto Transferência térmica 						
Т	Tipo de suporte: Label with gaps \sim						
Opções d	o dispositivo				,		
	Nenhum						
C	ODescascar			no último eleme	ento		
◯ Linerless			Sensor invertido				
Ajuste de	Posição						
A	ltura do Espaço/Marca	a: <mark>0</mark>	,30	cm			
D	eslocamento:	0	.00	cm			
P	Posição de corte:		.00	cm			
0	ffset Superior:	0	,00	cm			
P	'arar Deslocamento:	0	.00	cm			
Faca —							
0	Nunca Avançado **						
0	O A cada 0 Etiqueta(s)						
** Válido apenas para utilização com o Nice Label							
			Diversos		ilbrar		
	ОК	Cance	lar	Aplicar	Ajuda		

Feito isso, será necessário clicar em **CALIBRAR** e logo após em **APLICAR**.

Pronto, a impressora estará configurada.